

PROCEDURE TO PURGE THE CARTRIDGE – (STOPS INK LEAKING)
PROCEDIMIENTO PARA PURGAR LOS CASRTUCHOS DE TINTA – (DETIENE GOTEOS)



1. Position the syringe with 3,0 cc air on the air inlet of the cartridge. (E)
Poner una Jeringa con 3.0 cc de aire sobre la entrada de aire del cartucho (E).
2. Position the cartridge on cleaning paper (F)
Poner el cartucho sobre papel absorbente (F)
3. Push the syringe and blow the 3,0cc of air into the air-inlet of the Nuovo cartridge.
Inyectar los 3.0 cc de aire en la entrada de aire del cartucho de tinta.
4. Keep the syringe fixed on the cartridge for **5 seconds**.
Some ink will flow out of the nozzle, which will be absorbed by the cleaning paper.
Mantenga la jeringa sobre el cartucho por 5 segundos.
algo de tinta saldrá por la boquilla del cartucho, la cual será absorbida por el papel.
5. Clean the nozzle with cleaning paper.
Limpiar la boquilla con el papel absorbente.
6. The cartridge is now ready for operation.
El cartucho ya esta listo para su operación.